



Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” - zona turn clopotniță- fotografii decembrie 2017

Zone afectate de infiltratii/  
Discontinuitati la nivelul  
finisajului- datorate lipsei  
sistemuui de preluare al  
apelor pluviale

Zone cu fisuri

CATEGORIA DE IMPORTANTA - C  
CLASA DE IMPORTANTA - II  
GRAD DE REZISTENTA LA FOC - IV

verificator/expert	nume	semnatura	cerinta	referat / expertiza nr. / data
PROJECTANT GENERAL: <b>EUROAMIRA</b> <i>Noi te îndemnăm spre succes!</i>	lasi, Calea Chisinaului, nr. 17, corp C1, et. 2, cam.207, judetul Iasi J221305/2007, C.U.I.: RO-11648235. Tel.:+40.322/132.160 Fax:+40.374/090.048	BENEFICIAR: <b>SFANTA MANASTIRE VARATEC</b>	Proiect nr. 001/2018	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara:	Faza:
SEF PROJECT COMPLEX	ARH. OVIDIU- DORIN ALEXIEVICI		1:50	D.T.A.C.+Pf
RELEVAT	ARH. MIHAELA POPINIU		Format:	VOLUM: ARH
DESENAT	ARH. MIHAELA POPINIU	594x594mm	MANASTIRII VARATEC Sf. Varatec, Str. Veronica Mică, Nr.25, Comuna Agapia, Județul Neamț	PLANSA: AR.9
Drepturi de autor: S.C. EUROAMIRA S.R.L. conform Lege nr. 8/1996	Revizie:R0		ARHITECTURA- RELEVEU	FATADA VEST